SILNICE GROUP

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045“

číslo smlouvy objednatele: **A/3/18/4210/018**
číslo smlouvy zhotovitele: **1822046**

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech technických: Ing Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
  Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic
  Pavla Malá – technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: **1) SILNICE GROUP a.s.**
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 12069
zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
Petrou Ryplovou, členem představenstva
(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně)

2) SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí n/Labem, oddíl C, vl. 5153
zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem
JUDr. Robertem Špottou, MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
(Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatelé)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnosti s názvem: **"Společnost Jankovcova"** a to na základě Smlouvy o společnosti č. 2018/SoS/018 se správcem společnosti SILNICE GROUP a.s (společník č. 1) zastupujícím na základě Dohody o plné moci ze dne 25.06.2018 společnost SYNER s.r.o. (společník č. 2)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:	Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
	Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických:	Ing, David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: 501 700 0130 / 5500

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 21.09.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.12.2018 „P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045" (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyvolaná nutností provedení **zajištění stěn v nestabilních píscích retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin v SO 303** (tj. z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem), které spočívají v provedení víceprací, a to:

1) Pažené jámy pro retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin
Při vlastním odtěžení v ploše budoucího objektu retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin byly zjištěny rozdílné geologické podmínky. Zastiženy byly nestabilní jemnozrnné písky bez hlinito-jílového složky.
Vlivem nestability stěn výkopu došlo k nekontrolovanému vyjíždění nestabilních písků zpod chodníků za obvodem staveniště, což hrozilo při dalším pokračování prací k vzniku kavern, až pod úroveň přilehlé komunikace v ul. Jankovcova.
Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k zajištění nesoudržných písků plošným pažením stěn výkopu.

V souvislosti s výše uvedenými zjištěními se smluvní strany dále dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 smlouvy se v části „Termín dokončení" a „Lhůta výstavby" mění takto:

   Termín dokončení: 08/2019
   Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 324

2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena celkem bez DPH:	54 449 950,06 Kč
DPH:	11 434 489,51 Kč
Původní cena celkem s DPH:	65 884 439,57 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 bez DPH:	56 575 899,69 Kč
DPH:	11 880 938,93 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 1 s DPH:	68 456 838,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	2 533 980,77 Kč
DPH:	532 135,96 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	3 066 116,73 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 2 bez DPH:	59 109 880,46 Kč
DPH:	12 413 074,89 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 2 s DPH:	71 522 955,35 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy.

5. Přílohou tohoto dodatku je:

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že se jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 22. 03. 2019

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Ing. Petr Smolka

.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

V Liberci, dne 4.3.2019

zhotovitel
„Společnost Jankovcova"

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 | Czech Republic
IČO: 62242105 | DIČ: CZ62242105
SILNICE GROUP
Tel: +420 221 862 400
Fax: +420 221 862 401
info@silnicegroup.com
www.silnicegroup.com
52

.....
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP, a.s.

.....
JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel
SYNER, s.r.o.

.....
Ing. Luboš Váňa
jednatel
SYNER, s.r.o.

P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č. akce 2930045

ZBV č. 4

Pažená jáma pro retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin

SILNICE GROUP

SILNICE GROUP a.s. | Václavské náměstí 802/56 | 110 00 Praha 1 | Czech republic
tel.: +420 224 032 420 | fax: +420 224 032 421 | e-mail: info@silnicegroup.com | web: www.silnicegroup.com
Divize Žatec: Lounské 2402 | 438 39 Žatec | Czech republic | tel.: +420 415 721 115 | fax: +420 415 721 120
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045

Číslo stavby: 1822046

Pořadové číslo změnového listu: **004/R**

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl: 303	Číslo (pod)objektu:	Název: Pažená jáma pro retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin

Popis změny:

V tomto změnovém listě je obsažena změna při realizaci zajištění stěn výkopu pro realizaci retenční nádrže (RN) a odlučovače lehkých kapalin (OLK) na SO 303 - Hospodaření se srážkovými vodami. Tato změna se projevila při realizaci výkopu pro RN na SO 303, kdy byly zastiženy nestabilní písky. Z tohoto důvodu byly práce na výkopu pro RN a OLK zastaveny. Z úrovně objednatele a TDS byl vydán pokyn na vypracování nového projekčního řešení zajištění stěn v nestabilních píscích. Do vyřešení byly práce TDS zastaveny.

Navržené projekční řešení obnáší tyto změny
1) Zajištění stěn RN a OLK v podobě BOXu ze štětových stěn vibrovaných z povrchu, s vyztužením ocelovou převázkou v horní části boxu ze štětovnic. Převázka je rozepřena v rozích a zajištěná rozpěrami.
2) Hloubením zeminy ze zapažené jámy ve tř. 3 a 4
3) Provedení hydroizolace z asfaltových pásů po obvodu štětovnic před betonáží podkladního betonu
4) Vyztužení podkladního betonu pomocí KARI sítě ve dvou vrstvách
statická zatěžovací zkouška.

Zdůvodnění změny:

1. Při hloubení na spodní horizont pro výkop RN a OLK kdy byly zastiženy nesoudržné písky neobsahující hlinito-jílovitou složku. I přesto, že byly v předstihu provedeny kopané sond v prostoru parkoviště pro zjištění skutečně zastiženého geologického prostředí, jelikož pro zpracování projektu PDPS byla zpracována zpráva orientačního geologického průzkumu – rešerše vycházející výhradně z archivních podkladů. V kopaných sondách byly zastiženy byly soudržné písky s hlinito-jílovitou složkou a stabilními stěny výkopu.
Při vlastním odtěžení v ploše budoucí RN a OLK byly zjištěny rozdílné geologické podmínky . Zastiženy byly nestabilní jemnozrnné písky bez hlinito jílovité složky. Pravděpodobně v tomto prostoru došlo při výstavbě ploch a komunikací (zemní práce) k přetvoření zeminového prostředí, které ovlivnilo její soudržnost.
Při hloubení RN a OLK pak bylo zeminové prostředí rozrušené bez soudržnosti a docházelo ke ztrátě stability stěn výkopu. Vlivem nestability stěn výkopu došlo k nekontrolovatelnému vyjíždění nestabilních písků z pod k-ce chodníku za obvodem staveniště,což hrozilo při dalším pokračování prací k vzniku kavern, až pod úroveň přilehlé komunikace v ul. Jankovcova. Bylo evidentní, že zastižené geologické poměry neodpovídají předpokladu z PDPS a VV pro SO 303. V PDPS se očekávalo pouze lokální nestabilita stěn výkopu se zajištění pomocí přiložného pažení. Pro zachování bezpečnosti byly další práce na výkopu pro RN a OLK zastaveny. Byl vydán pokyn TDS k zajištění výkopu pomocí zpětného zásypu na původní niveletu a k zpracování nového projekčního řešení zajištění stěn RN a OLK, které bude odpovídat zastiženým geologickým poměrům a bude navrženo jako bezpečné s ohledem na zachování provozu v ul. Jankovcova.

2. Odpovědným projektantem stavby fy SINPPS byl navrhnut způsob zajištění stavební jámy pro RN a OLK . Návrh byl konzultován a odsouhlasen TDI a TDS stavby.

3. Jelikož zadávací dokumentace stavby předpokládala výskyt soudržných písků s hlinitou příměsí s tř. těžitelnosti 3 v místě výkopu pro RN a OLK a předpokládala stabilní stěny výkopu s lokáním použitím přiložného pažení. Je změna na tomto SO z důvodu zastižení nesoudržných písků a nutnosti použití plošného pažení stěn výkopu změnou NEPŘEDVÍDATELNOU

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	Posouzení změny - TDI objednatele:
	IBR CONSULTING IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446

Stavba:	P+R Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045	Číslo stavby:	1822046	SO	303	Změnový list č:	004/R

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	s dopadem do RDS		
Do časového plánu stavby:	s dopadem na prodloužení stavby: + 15 dní		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	**2 533 980,77**	Kč
	snížení o:	**0,00**	Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Podpis:

Silnice Group a.s.
Ing. David Cyroň , ředitel oblasti Střed

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: **Ing. David Cyroň**	Souhlasím Podpis:	Autorský dozor **Ing. Pavel Jeřábek**	Souhlasím Podpis:
Jan Hladký	Souhlasím Podpis:	TDI TSK **Ing. Pavla Malá**	Souhlasím Podpis:
	Souhlasím Podpis:	TDS IBR **Ing. Jakub Růžička**	Souhlasím Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH SMLUVNÍCH a FINANČNÍCH:

Zhotovitel: **Ing. David Cyroň**	Souhlasím Podpis:	TDI TSK **Ing. Stanislav Šebesta**	Souhlasím Podpis:
Jan Hladký	Souhlasím Podpis:	TDI TSK **Ing. Pavla Malá**	Souhlasím Podpis:
	Souhlasím Podpis:		Souhlasím Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za Sdružení předkládá:

Podpis:

Ing. David Cyroň

ředitel oblasti Střed, SILNICE GROUP a.s.

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 | Czech Republic
IČO: 62242105 | DIČ: CZ62242105
Tel: +420 221 982 400
Fax: +420 221 982 401
info@silnicegroup.com
www.silnicegroup.com

V Praze dne: **9.1.2019**

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 303-1

Stavba: Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045__Pažená jáma pro retenční nádrž a OLK

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha 7 Datum: 9. 1. 2019

Objednatel: IČ: 03447286
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. DIČ: CZ03447286

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o. DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o. DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 533 980,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**2 533 980,77**
DPH základní	21,00%	ze	2 533 980,77	532 135,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 066 116,73**

Projektant
Datum a podpis: 9.1.2019 Razítko

~~Zpracovatel~~ TDI
IBR CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Datum a podpis: 9.1.2019 Razítko

Objednavatel
V 8. Praha
Datum a podpis: 9.1.2019 Razítko

Zhotovitel
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 | Czech Republic
IČ: 26242105 | DIČ: CZ26242105
SILNICE GROUP
Tel: +420 221 862 400
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	303-1		
Stavba:	**Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045__Pažená jáma pro retenční nádrž a OLK**		
Místo:	Praha 7	Datum:	9. 1. 2019
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	Projektant:	Sinpps s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Sinpps s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**2 533 980,77**	**3 066 116,73**
303-1	Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7, č.akce 2930045__Pažená jáma pro retenční nádrž a OLK	2 533 980,77	3 066 116,73
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**2 533 980,77**	**3 066 116,73**