



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi

Prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka
TSK/14592/21/1215/chal

Vyřizuje
Ing. Blanka Chaloupková /257 015 250

V Praze dne
19.4.2021

Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace VI. v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Průmyslová, rek. opěrné zdi, P 15, č. akce 500011“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-010626

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00007505

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Jaké jsou požadavky zadavatele na finální vzhled pohledových částí. Zhotovitel při sanaci povrchů stěny uvažuje s hladkým povrchem stěny (bez prolisů). Souhlasí zadavatel s návrhem zhotovitele? Má zadavatel požadavek na finální vzhled pohledových částí stěn?

Odpověď:

Stěna bude hladká bez prolisů.

Dotaz č. 2:

Zhotovitel žádá zadavatele, aby jasně specifikoval rozhraní mostního objektu. Potažmo sjednocení mostního názvosloví k sanaci mostního objektu. Jaký rozsah sanace zadavatel požaduje u jednotlivých částí mostního objektů:

- Celoplošnou sanaci opěry mostu.
- Lokální sanaci nosné konstrukce (pohledových části)

Jsou tyto požadavky zohledněny ve výkazu výměr?

Odpověď:

Ve výkresové části je jasně vyznačená část mostní konstrukce, která bude bez stavebního zásahu. Stavebně budou řešeny pouze úpravy římsy. Ve výkresech ale není zmínka o lokálních sanacích povrchu v místě trhlin a korodující výztuži (to je uvedeno v Technické zprávě). V místě odhalené výztuže mostní konstrukce bude lokálně vyspraveno. Následně bude most ošetřen systémem nátěrů, který je opět popsán v Technické zprávě. Opěrné stěny včetně opěr mostu budou sanovány dle plošně popsané sanace, z PD (pohledy, půdorysy) a fotek je jasně patrné, čeho se sanace týkají.

V soupisu prací a dodávek (často nesprávně nazývaném „výkaz výměr“) je sanace částí mostních objektů vyjádřena následovně:

- Celoplošná sanace mostních opěr: 100 % povrchu otryskání; na 50 % povrchu se předpokládá koroze výztuže (rozsah bude upřesněn po otryskání), zde tedy bude provedena sanace s očištěním a ochranou výztuže; na celý povrch bude aplikovaná kompozitní síť, reprofilační malta, stěrka a sjednocující nátěr.
- Lokální sanace nosné konstrukce: 100 % povrchu otryskání; na 10 % povrchu se předpokládá koroze výztuže (rozsah bude upřesněn po otryskání), zde tedy bude provedena sanace s očištěním a ochranou výztuže; na celý povrch bude aplikovaná reprofilační malta (v menší tloušťce, pro nahrazení otryskaných hmot), stěrka a sjednocující nátěr.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele.



Mgr. Jiřího Šimon
vedoucí zakázkového oddělení
(v.z. Ing. Kateřina Honzátková)

